

HIGHTEC CONTACT SPRAY

描述

应用

每次使用前彻底摇晃罐子。直接在待处理表面进行短时间喷洒。待溶剂挥发后再使用。避免过量使用，并确保通风良好。如果有顽固的残留物，可重复此过程。

